

Российская Федерация
Республика Башкортостан

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Отчет о проведенном обследовании объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Детская школа искусств

МР Миякинский район

Республики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан,

село Киргиз-Мияки

ул. Ленина, 28

Киргиз-Мияки

2019 год



Билалова Р.Р.
10.05.19г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация Объединенных Наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- **Г** - инвалиды с нарушениями слуха
- **К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- **О** - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- **С** - инвалиды с нарушениями зрения
- **У** - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- **ДП** - доступно полностью
- **ДЧ** - доступно частично
- **ДУ** - доступно условно
- **«ВНД»** - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- **«А»** - доступность всех зон и помещений - универсальная
- **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения
- **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- **«ВНД»** - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- **ТР** - текущий ремонт
- **ПСД** - подготовка проектно-сметной документации
- **Стр** - строительство
- **КР** - капитальный ремонт
- **Рек** - реконструкция
- **Орг** - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания левое крыло здания Центрального дворца культуры 2 этажа 542,9 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982 г. последнего капитального ремонта -,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2019 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; МБУ ДО «Детская школа искусств»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети от 5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___ - м

3.2.2 время движения (пешком) ___ - мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ



Утверждаю
Председатель комиссии
/ Сайранова Н. А.
«07» 05 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1**

с. Киргиз - Мияки
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«07» мая 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания левое крыло здания Центрального дворца культуры 2 этажа 542,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
- 1.4. Год постройки здания 1982 г. последнего капитального ремонта -,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2019 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; МБУ ДО «Детская школа искусств»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование в области искусства

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - м
- 3.2.2 время движения (пешком) - мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет
- 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		№ 4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)		№ 7-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 14, 15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 16, 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект

доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на I этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.

в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 100 % доступность объекта для инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
- 4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

Заместитель директора по учебной части Насырова М. Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

Председатель первичной профсоюзной организации Левшанова Н. Ф.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «Детская школа искусств»
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-
1.2	Путь движения на территории	есть		Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории.	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт






Фото № 1

					На путях движения имеются неровности в дорожном покрытии, создающие помеху движению.	К, О, С	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным. (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	Фото № 2	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Выделенные парковочные места для инвалидов не обозначены разметкой на поверхности покрытия стоянки.	К, О, С, Г, У	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 1-3	Отсутствует разметка, обозначающая места для автотранспорта инвалидов. Отсутствует система информации для МГН, с указанием доступных путей движения и препятствий на пути движения.	К, О, С, Г, У	Место для транспорта инвалидов и обозначить разметкой. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	Текущий ремонт Организационные мероприятия

III Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		Фото 1-3	Текущий ремонт Организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: людям с нарушением зрения необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБУ ДО «Детская школа искусств»
 Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	нет	-	 Фото № 4	К, О, С, Г	Входная площадка при входах, доступных МПН, должна иметь: навес, водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

2.4	Двери (входные)	есть	 <p>Фото № 5</p>	<p>Ширина рабочей створки первой входной двери 0,81 м, второй входной двери – 0,82 м.</p> <p>Входная дверь имеет порог 0,034 м.</p> <p>Доводчики не обеспечивают задержку закрытия двери.</p> <p>Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.</p>	К, О	<p>При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей = 0,9 м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>Необходимо применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).</p>	Капитальный ремонт
					К, О		Капитальный ремонт
					К, О		Текущий ремонт
					С		Текущий ремонт

			На прозрачных пологих дверях отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	 <p>Фото № 6</p>	К, О, С, Г, У	Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. (п. 5.1.7 СП 59.13330.2012) Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Недостаток тактильной и контрастной информации. Ненормативные пороги и ширина дверей. Помехи на входе в виде незакрепленных грязесборных ковриков.</p>	К, О, С, Г, У	Необходимо нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна входной двери; компенсировать пороги. Следует установить входные двери в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить МГН беспрепятственный вход в здание.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)		Фото № 4-6	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно




** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: Для людей, передвигающихся на кресле-коляске и для людей с нарушением зрения требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «Детская школа искусств»
 Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№ фото  Фото № 7	Отсутствует предупреждающая информация о препятствии (перед дверными проемами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуются предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 <p>Фото № 8</p>	Крайние ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	С, О	контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
			 <p>Фото № 9</p>	Поручни не соответствуют требованиям нормативных документов.	О, С	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м (п.5.2.31 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
			 <p>Фото № 10</p>			Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной	

3.5	Дверь	есть	 <p>Фото № 12</p>	<p>Дверь эвакуационного выхода имеет ненормативный порог 0,06 м.</p> <p>Дверь эвакуационного выхода не контрастна со стеной.</p>	К, О	<p>Высота порогов или перепад высот на путях эвакуации не должны превышать 0,014 м.</p> <p>Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)</p>	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	 <p>Фото № 13</p>	<p>На путях эвакуации имеются перепады высот более допустимых значений.</p> <p>Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Пути эвакуации со второго этажа не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.</p>	К, О, С, Г	<p>Перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>Доступным для МГН эвакуационным выходом принять главный вход в здание, привести в соответствие с требованиями нормативных документов и обозначить его на плане эвакуации.</p> <p>Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных</p>	Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные мероприятия Капитальный ремонт Организационные мероприятия

				<p>Отсутствуют зоны безопасности.</p>		<p>подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. (пп. 5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)</p>	
<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>			<p>Фото № 7-13</p>	<p>Ненормативные поручни у лестниц, пороги и перепады высот на путях эвакуации. Ненормативный пандус у входа. Лестницы не продублированы пандусами либо лифтами/подъемникам и. Недостаток визуальной и тактильной информации.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>	<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. (п.5.2.23. СП 59.13330.2012).</p>	<p>Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>

III Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)		Фото № 7-13	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути эвакуации недоступны для людей на креслах-колясках, для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата доступны условно, так как требуется помощь персонала.

**I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Наименование объекта**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		<p>Информационные обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).</p>  <p>Фото № 14</p>	С	<p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)</p>	<p>Организационные мероприятия</p>
				Ширина дверей	К, О	Ширина дверных проемов	Капитальный

				составляет 0,88 м. Двери имеют пороги от 0,035 до 0,06 м. В кабинетах имеются сужения проходов между конструктивными элементами помещения до 0,84 м.	К	должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012) Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012) Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. (п. 5.2.2 СП 59.13330.2012)	ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	 Фото № 15	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 14, 15	Ненормативные пороги и ширина дверей. Недостаток визуальной и тактильной информации.	С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинеты для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 14, 15	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: второй этаж объекта недоступен для людей, пользующихся креслом-коляской. Для данной категории МГН необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на первом этаже здания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть		 <p>Фото № 16</p>	К, О, С	У дверей туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещательные знаки о назначении помещения.	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные рельефные знаки на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				Дверь в туалетную комнату имеет ненормативную ширину 0,85 м.	К, О		Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
				Ширина двери в туалетную кабину имеет ненормативную ширину 0,61 м и порог 0,04 м.	К, О		Доступная кабина в уборной должна иметь ширину двери не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.3.3; 5.2.4 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт

			 <p>Фото № 17</p>	Размеры и оборудование туалетных кабин не соответствуют нормативам.	К, О, С, Г, У	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м; глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Доступные для МПН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-		-

	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 16, 17	Туалетная комната не соответствуют требованиям нормативных документов.	К, О, С	Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннах. (п. 5.3.1 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
--	-------------------------	--	---------------	--	---------	---	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)	№ на плане	
			Фото № 16, 17	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства получения информации	С	Предусмотреть тактильную мембрану, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
6.4	Интернет-ресурс		http://miaki-mus.ru/	Замечаний нет.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. На сайте ОСИ размещены основные сведения об объекте, фотогалерея, объявления. Имеется версия для слабовидящих.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к			Системы средств информации и	К, С, О, Г,	Система средств информации должна	Организационные

зоне				У	обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	мероприятия Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
					сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Согласовано

Председатель БРО ВОИ

Ротов О. Л.

«07»

05

2019



Утверждаю

Председатель комиссии

Сайранова Н. А.

«07»

05

2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания левое крыло здания Центрального дворца культуры 2 этажа 542,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта -,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального 2019 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан; МБУ ДО «Детская школа искусств»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452080, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Миякинский район, село Киргиз-Мияки, улица Ленина, дом 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети от 5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___ - ___ м

3.2.2 время движения (пешком) ___ - ___ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» апреля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «07» мая 2019 г.
3. Решения Комиссии от «07» мая 2019 г.